

## ACCESORIOS WATCHDOG



	Código	Modelo
Recambio de anenómetro y veleta (2 uds.)	05.70.168	3305WD
Trípode plegable y resistente de acero galvanizado.	05.70.120	3396TP
Pluviómetro autovaciante 20 cm Ø.	05.70.045	3665R
Caja de protección para los dataloggers serie A y serie 1000	05.70.825	3658A
Caja de impermeabilización para los datalogger serie 1000	05.70.988	3659WD1
Módulo de salida de alarma para WatchDog series 2000	05.70.969	3672
Cable extensión para sensores de 610 cm	05.70.080	3664
Cable de conexión voltaje 0 a 2,5 VCC	05.70.075	3673
Cable de conexión 4 a 20 mA	05.70.070	3674
Adaptador para conectar un sensor Watermark al datalogger WatchDog	05.70.982	6450AH

## CONEXIONES WATCHDOG



Transportador de datos WatchDog series 1000 y 2000	05.70.605	3679WD1
Cable adaptador USB/3,50 mm estéreo	05.70.947	3661U
Módem de conexión directa hasta 1.200 m (3 uds.)	05.70.315	3365WD
Módem de alcance corto para cable de red para un máximo de 1.220 m	05.70.993	3365WD2

## LUPAS CON CÁMARA DIGITAL IPM



Lupa con cámara digital IPM <i>Incluye software de activación para Windows</i>	05.70.330	2860
Actualización de software para Windows para la función de vídeo para la lupa con cámara (2 unidades en stock)	05.70.460	2860V
Lupa con cámara digital IPM - Ultravioleta, equipado con LEDS blancas y de luz ultravioleta (1 unidad en stock)	05.70.935	2860UV

## ALARMA ANTIHELADAS



Alerta por colores de heladas WatchDog	05.70.670	3430
--	-----------	------

• Restos de serie con precio neto especial hasta agotar existencias.